



**omgevingsdienst
HAAGLANDEN**

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Postadres
Postbus 14060
2501 GB Den Haag
T (070) 21 899 02
E vergunningen@odh.nl
I www.odh.nl

Stedin Operations B.V.
T.a.v. de heer W. Theunisse
Postbus 49
3000 AA ROTTERDAM

Datum	Uw E-mail	Ons Kenmerk	Afdeling	Contactpersoon
21 DEC. 2017	11decebr207	ODH-2017-00132401	Toetsing & Vergunningverlening Milieu	E. Marsman
Bijlage(n)	Uw Kenmerk	Zaaknummer	Team	Telefoonnummer
-	-	00505280	T&V Bodem, Grondwater & Ontgronding	06 159 27 724
Betreft	Evaluatie BUS sanering categorie tijdelijk uitplaatsen, locatie Oosteinde 141A te Voorburg (AA191601211)			E-mail
				Ester.Marsman@odh.nl

Geachte heer Theunisse,

Op 11 december 2017 ontvingen wij van u een BUS evaluatieverslag, categorie tijdelijk uitplaatsen, verder te benoemen als het saneringsverslag. Het saneringsverslag heeft betrekking op de uitgevoerde werkzaamheden op de locatie Oosteinde 141A te Voorburg en heeft betrekking op het volgende grondperceel:

kadastrale gemeente : Voorburg
sectie : D
grondperceel : 3319

Algemeen

Op 25 augustus 2017 ontvingen wij een melding in de zin van artikel 6 van het Besluit uniforme saneringen (hierna: BUS), met het voornemen bodemverontreiniging op de Oosteinde 141A te Voorburg te saneren overeenkomstig het BUS. De sanering valt onder de categorie tijdelijk uitplaatsen. Op 29 augustus 2017 hebben wij vastgesteld, dat deze melding voldoet aan de daaraan gestelde vereisten, bij brief met kenmerk ODH-2017-00090587.

De volgende wijziging(en) zijn op 11 december 2017 conform artikel 10 van het BUS bij ons gemeld:

- Wijziging van de startdatum, de sanering is later dan gepland uitgevoerd,
- Wijziging van het te graven tracé naar een andere locatie.

Bij ons is gemeld dat de werkzaamheden op 29 september 2017 zijn voltooid.



**omgevingsdienst
HAAGLANDEN**

De uitgevoerde werkzaamheden

In verband met een aan te leggen leidingtracé hebben grondwerkzaamheden plaatsgevonden. Op de locatie is de grond in ter plaatse van de saneringslocatie het bodemtraject van 0,1 tot 1,25 meter minus maaiveld (m-mv) plaatselijk sterk verontreinigd met lood en koper. Omdat het geplande tracé niet mogelijk bleek is een ander tracé gegraven, waarvan de bodemkwaliteit onbekend is.

Er is over een oppervlakte van circa 11 m² gegraven tot maximaal 0,6 m-mv. Hierbij is circa 7 m³ grond van onbekende kwaliteit ontgraven en op dezelfde plek teruggeplaatst.

Het saneringsverslag

Het saneringsverslag moet voldoen aan de inhoudsvereisten van artikel 4.2 van de Ministeriële regeling uniforme saneringen. Wij concluderen dat het saneringsverslag voldoet aan de inhoudsvereisten van genoemd artikel.

Conclusie

Uit het saneringsverslag maken wij op dat is gesaneerd overeenkomstig bij of krachtens artikel 4 van het BUS. We beschouwen de werkzaamheden als afgerond.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden